



Situação : Preenchimento de juntas de dilatação entre pré-moldados e impermeabilização das vedações laterais do galpão para armazenagem de alimentos

Obra: Estoque Cristal Alimentos

Localização: Arroz Cristal - Rod. BR-153 - Jardim Cristal Aparecida de Goiânia - GO

Empresa Executora: Goiás Impermeabilizantes

Área Impermeabilizada: 15.000m2

Data: Janeiro/2013

Especificação de materiais: Impercia Atacadista Ltda

Produtos Utilizados : Selante a base de poliuretano Akfix P 625 , MSET Fita Trinca, Espuma PU Akfix Foam, PROTEGI Primer para mastique , Mset parede .

Introdução:

A Impermeabilização deste local é necessária, por ser um galpão de armazenamento de matéria prima para indústria de alimentos, qualquer tipo de umidade que possa ocorrer pode se tornar um prejuízo enorme causado por fungos e bactérias tornando os mesmos inutilizáveis.

MATERIAIS ULTILIZADOS PARA PROTEÇÃO DO GALPÃO:









FOTO DO INTERIOR DO GALPÃO



Execução dos procedimentos para impermeabilização

PREENCHIMENTO DAS JUNTAS VERTICAIS COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDA

Preenchimento das juntas verticais entre os elementos pré-moldados com ESPUMA
PU AKFIX FOAM







2) Aplicação de fita de vedação total MSET FITA TRINCA sobre primer de aderência





PREENCHIMENTO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO HORIZONTAIS



3) Aplicação de primer de aderência **PROTEGI** PRIMER PARA MÁSTIQUE e preenchimento com o selante de poliuretano **AKFIX P 625**.














4) Procedimento executado também no lado externo, acrescentamos uma pintura impermeável contra batidas de chuva a base de resina acrílica super flexível e impermeável de cor branca, que previne manchas de umidade e bolor mantendo a superfície protegida além de reduzir também a temperatura interna por reflexão dos raios solares.





Observação: Fotos tiradas durante a execução dos procedimentos descritos.